

Gift unter dem Parkett

Unter zigtausend deutschen Parkettböden tickt eine chemische Zeitbombe. Unsere Analysen beweisen: Viele der alten Kleber enthalten die krebserzeugenden Gifte PAK (polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe) oder PCB (polychlorierte Biphenyle). Sie wurden vor allem in den 50er und 60er Jahren und davor verarbeitet. Ursache für die PAK-Belastung sind Parkettkleber und Unterlagschichten, bei deren Produktion man Steinkohlenteer zugesetzt hatte. Üblich waren Heiasphalt und vor allem lösemittelhaltige Kaltkleber. Solange die schadstoffhaltigen Kleber unter einer dicht versiegelten Holzoberflche liegen, besteht für die Bewohner praktisch kaum Gefahr. Aber je schlechter der Zustand des Parketts, desto höher das Risiko: Sind erst einmal einzelne Parketteile gelockert oder „aus den Fugen“ geraten“, gibt es oft kein Halten mehr. Die tägliche Trittbelastung vergrößert den Schaden. Dabei steigt die Gefahr, dass Klebermasse in winzige Partikel zermahlen wird und durch Fugen und Ritzen an die Oberflche gelangt. Gefährdet sind vor allem kleine Kinder, die auf dem Fußboden herumtoben und den Staub einatmen. Daher gehen Sie lieber auf Nummer Sicher und schauen Sie sich Ihren Holzfußboden genauer an. Ist er nur vernagelt oder mit weißem Holzleim verklebt, besteht keine Gefahr. Unbelastet sind auch rosafarbene Kleber. Ist darunter aber schwarzer oder gelblicher Kleber sichtbar, kann nur eine Analyse des Klebers Gewissheit verschaffen. Brunliche Kleber knnen PCB enthalten.

Nicht nur Parkett, sondern auch andere Materialien (z. B. asbesthaltige PVC-Flexplatten) knnen mit Teer- oder PCB-haltigen Klebern verlegt worden sein. Wer in seiner Wohnung Verdchtiges aus den 50er- oder 60er-Jahren findet, kann sich an unserer Messung beteiligen.

Sollten Sie keine Mglichkeit haben, an den Parkettkleber heranzukommen, knnen wir Ihren Hausstaub auf die Stoffe PAK und PCB untersuchen, da sich diese auch dort anhaften. Mit dieser Messung überprüfen Sie insbesondere in welchem Mae Schadstoffe durch Fugen und Ritzen in den Wohnbereich gelangen.

Parkettkleberanalyse

- Suchen Sie sich eine Stelle, an der das Parkett bereits locker ist, und nehmen Sie ein Holzstck hoch (notfalls knnen Sie mit einem Stecheisen etwas nachhelfen), aber Vorsicht: Tragen Sie bei der gesamten Probenahme Schutzhandschuhe und atmen Sie

keinen Staub ein (Parkett anfeuchten und lften).

- Lsen Sie den Kleber mit dem Stecheisen oder mit einem Messer vom Parkett und wickeln ihn in Alufolie. Schon ein zirka centgroes Stck (etwa ein bis zwei Gramm) reicht fr die Analyse vllig aus.
- **Teilnahmepreis: 70 Euro**

Hausstaubanalyse auf PAK und PCB

- Sie knnen den Hausstaub mit jedem handelsblichen Staubsauger sammeln. Um die aktuelle Schadstoffbelastung zu ermitteln, sollte der Staub mglichst nicht lter als 2 Wochen sein.
- Reinigen Sie zunchst den Wohnbereich (Staub saugen, Staub wischen etc.), den Sie untersuchen lassen mchten, weil Sie dort eine Belastung vermuten. Dann warten Sie einige Tage. Vor der eigentlichen Probenahme reinigen Sie zunchst die Staubsaugerdse und setzen anschlieend in Ihren Staubsauger einen neuen Beutel ein. Je nach vorhandener Staubmenge saugen Sie dann innerhalb von 1–2 Wochen 2–3mal Staub. Direkt danach mssen Sie etwa 1 bis 2 Esslffel von diesem Staub aus dem Beutel kratzen. Achten Sie darauf, dass der Staub mglichst keine langen Fasern, Haare, Steine und keinen Sand enthlt. Wickeln Sie diese Staubprobe anschlieend mglichst luftdicht in Alufolie ein.
- **Teilnahmepreis: 90 Euro**

So machen Sie mit:

Bitte fllen Sie den Kupon in Druckbuchstaben aus, und senden Sie ihn zusammen mit der Probe und einer Einzugsermchtigung (der Preis bezieht sich auf je eine Probe) an:

- **Stiftung Warentest
Umweltanalyse „Parkettkleber“
Ltzowplatz 11–13
10785 Berlin**

- Mit dem Analysebericht erhalten Sie Erluterungen und Handlungsempfehlungen. Die Analyse dauert etwa zwei Wochen.

Fr Rckfragen steht Ihnen jeden Donnerstag in der Zeit von 10 bis 12 Uhr unser Umwelttelefon zur Verfgung:
Tel. 0 30/26 31 29 00.

Kompletter berblick ber die Analysen der Stiftung Warentest:

www.test.de/analysen

Gift unter dem Parkett

- Bitte führen Sie für mich eine Analyse des Parkettklebers durch (Preis: 70 Euro).
- Bitte führen Sie für mich eine Hausstaubanalyse auf PAK und PCB durch (Preis: 90 Euro).

1. Angabe zur Probe:

Bei der Probe handelt es sich um:

- Parkettkleber
- Hausstaub
- Sonstiges und zwar: _____

Bei Parkettkleber:

Welche Farbe hat der Kleber? _____

Sofern bekannt, um welche Parkettart handelt es sich (Mosaik-, Stabparkett?) _____

Ist das Parkett beschädigt oder lose? ja nein

In welchem Jahr (oder Jahrzehnt) ist es vermutlich verlegt worden? _____

Bei Staub:

Wie alt ist der Staun?

- 1 bis 2 Wochen
- 2 bis 4 Wochen
- 1 bis 4 Monate
- älter als 4 Monate

2. Persönliche Angaben (bitte deutlich in Druckschrift ausfüllen)

Name, Vorname

PLZ, Ort

Straße, Hausnummer

Telefon (tagsüber) für eventuelle Rückfragen

3. Zahlungsart (bitte deutlich in Druckschrift ausfüllen)

Zu zahlender Betrag: _____ Euro (Preise siehe oben).

Ich zahle per Bankeinzug.

Kreditinstitut:

Kontonummer

Bankleitzahl

Kontoinhaber (falls abweichend):

Ort, Datum:

Ich zahle per Kreditkarte (Visa- oder MasterCard).

Kreditkarte:

Kreditkartennummer

Kreditkarte gültig bis (Monat/Jahr): _____

Kreditkarteninhaber:

Unterschrift:

Bitte beachten Sie, dass wir außer den Kriterien auf unserem Kupon leider keine weiteren Anmerkungen bei der Auswertung berücksichtigen können.

Füllen Sie den Kupon aus und senden Sie ihn an: Stiftung Warentest, Umweltanalyse „Gift unter dem Parkett“, Postfach, 10773 Berlin, oder per Fax an: 0 30/26 31 24 88.

Bei Rückfragen steht Ihnen unser Servicetelefon jeweils Dienstag und Donnerstag von 9 bis 13 Uhr unter Tel. 0 30/26 31 24 64 zur Verfügung.